



# Synsrapport

SynsID 33813491 (08-07-2024 kl. 08:37)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 08:12

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Mazda   | <b>Model</b>                        | MAZDA2   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | JMZDEA46200424283   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | CS79533 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 224.636 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 08-07-2024 kl. 08:37 - Applus Danmark A/S - Borgm. Niels Jensensvej 6, 6800 Varde |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn uden ændring - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                |   |                |
|----------------|---|----------------|
| 8,2, 2,2, A, V | Røgtæthed, for høj 4 m-1                                    | Væsentlig fejl |
| 8,2, 2,1, A, V | OBD, kontrollampe fejlindikation (kompressionstænding)      | Væsentlig fejl |
| 1,2, 1, B, V   | Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 49 % - 2. aksel | Væsentlig fejl |
|                |   |                |
|                |   |                |

Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.