



Synsrapport

SynsID 33866824 (17-07-2024 kl. 11:19)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 08:43

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | HYUNDAI | Model | I 30 |
| (1) - Stelnummer | KMHDB51TP8U013505 | (2) - Reg.nr og nationalitet | BD51708 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 249.847 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 17-07-2024 kl. 11:19 - Dekra Bilsyn - Hvidelvej 12, 7400 Herning | | |
| (9) Synsvirksomhed | Dekra Bilsyn | | |
| Synsart | Registreringssyn uden ændring - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---|--|----------------|
| 1,1, 16, A, V | Bremsecaliper, hænger - 2. aksel - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,1, 16, A, V | Bremsecaliper, hænger - venstre - 1. aksel | Væsentlig fejl |
| 1,1, 14, B, V | Bremsetromle, bremseflade tæret - alle | Væsentlig fejl |
| 1,4, 1, A, V | Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Præstationer \ Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - 2. aksel - højre | Væsentlig fejl |
| 1,4, 2, A, V | Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Virkning \ Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 3 % - 2. aksel | Væsentlig fejl |
| 4,10, 0, A, M | El-stik, defekt, fjeder på klap virker ikke korrekt | Mindre fejl |
| 4,4, 3, A, V | Blinklygte, farve falmet - begge - midtpå | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, M | Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - venstre | Mindre fejl |
| 6,2, 1, A, V | Skærm, tæret - venstre - bag | Væsentlig fejl |
| 1,1 - Bremseudstyr, tilstand og virkemåde | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, lyser i esp | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.