



Synsrapport

SynsID 33874877 (18-07-2024 kl. 15:11)

Udskrevet d. 25-09-2024 kl. 20:20

Bilmærke	CITROËN	Model	C 1
(1) - Stelnummer	VF7PNCFAC89333237	(2) - Reg.nr og nationalitet	DA81386 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	248.945 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	18-07-2024 kl. 15:11 - Bilsyn Vodskov ApS - Følfodvej 3, 9310 Vodskov		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Vodskov ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 58 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 70 % af den højeste registrerede bremsevirkning på et andet hjul på samme aksel. Ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. 63 % - 2. aksel - 6. aksel	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, M	Akkumulator, fastgørelse utilstrækkelig	Mindre fejl
4,2, 1, A, V	Positionslslygte, virker ikke - positionslslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, M	Nummerpladelygte, virker ikke, enkelt lyskilde defekt (i arrangement med flere lyskilder) - nummerpladelygte - begge	Mindre fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, V	Bærekugle, sikring utilstrækkelig - bærekugle - begge	Væsentlig fejl
2,1, 3, D, V	Styrekugle, ikke sikret - styrekugle - begge	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, V	Bremserør, tæret - langsgående - venstre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl
6,1, 4, A, V	Forkofanger (underkøringsbeskyttelse), fastgørelse utilstrækkelig, løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt	Væsentlig fejl
5,2, 3, A, V	Dæk, montering ukorrekt (rotationsretning) - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.