



## Synsrapport

SynsID 33913568 (29-07-2024 kl. 14:58)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 03:23

<b>Bilmærke</b>	CHEVROLET	<b>Model</b>	SPARK
<b>(1) - Stelnummer</b>	KL1MF4819AC210894	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CN73650 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	319.371 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	29-07-2024 kl. 14:58 - Bilsyn Søborg ApS - Sydmarken 48, 2860 Søborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Søborg ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

**(6) Fejloversigt**

4,1, 2, A, V	Nærlysligte, fejljusteret - højre - nærlysligte	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysligte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - stoplygte - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, B, V	Positionslysligte, defekt - venstre	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Tågelysligte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker - for - tagelygte - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - højre - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Bærekugle, manchete defekt, mangler eller har brud - 1. aksel - yderst	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - 2. aksel - nederst - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - bag - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt - bag - for	Væsentlig fejl
5,2, 3, D, V	Dæk, beskadiget - alle	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Lambda-værdi, ukorrekt 1,06 lambda	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

1. aksel, bremseskiver samt bremseklodser står til udskiftning.
---

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.