



Synsrapport

SynsID 33919541 (30-07-2024 kl. 13:42)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:18

Bilmærke	MITSUBISHI	Model	PAJERO
(1) - Stelnummer	JMBL049GWHJ451252	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	360.265 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	30-07-2024 kl. 13:42 - Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas - Svendborgvej 10D, 9220 Aalborg		
(9) Synsvirksomhed	Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, A, V	Fjernlysgyde, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - højre - venstre - yderst	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Fjernlysgyde, fejljusteret - højre - inderst - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 1, A, V	Krængningsstabilisator, fastgørelse utilstrækkelig - 2. aksel - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - venstre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Karrosseri, tæret - 2. aksel - højre - skærm	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Hjælpearm, slør for stor, relativ bevægelse mellem dele, som bør (skal) udskiftes - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
4,10, 0, B, M	El-stik, beskadiget eller forringet isolering	Mindre fejl
4,1 - Lygter, forlygter	Lygter, forlygter, Ekstra fjernlysgyter er koblet forkert til. Kan kun tændes og slukkes på ekstra kontakt.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.