



Synsrapport

SynsID 33952863 (06-08-2024 kl. 09:07)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 00:44

Bilmærke	TOYOTA	Model	STARLET
(1) - Stelnummer	JT154EP9100054709	(2) - Reg.nr og nationalitet	RX39403 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	217.212 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-08-2024 kl. 09:07 - Islembilsyn & motorkontor ApS - Hadsundvej 12P, 2610 Rødovre		
(9) Synsvirksomhed	Islembilsyn & motorkontor ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 37 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, G, V	Tændstang, manchete mangler, eller i alvorlig forringet tilstand - højre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærløyslygte, fejljusteret	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Lygter, forlygter \ Tilstand og virkemåde \ Lygte/lyskilde defekt eller mangler. Ved enkelt lygte/lyskilde: for LED: udsyn påvirkes i alvorlig grad.	Væsentlig fejl
4,5, 1, A, V	Lygter, tågelygter for og bag \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker.	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Inderpanel, tæret - begge - bag	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Drivaksel, manchete mangler, eller har brud - højre	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,07 lambda	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Udstødningssystem, utæt, påvirker emissionsmåling	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.