



Synsrapport

SynsID 33988921 (12-08-2024 kl. 12:21)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:33

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1CB1KEF36681737	(2) - Reg.nr og nationalitet	CJ38187 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	232.285 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	12-08-2024 kl. 12:21 - Bilsyn Plus ApS - Provstevvej 16, 2400 København		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 11, A, F	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsesør \ Overhængende fare for svigt eller brud. - venstre - bag	Farlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 35 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
3,3, 0, A, V	Udsyn, førerspejle eller spejlanordninger \ - \ Spejl eller anordning mangler eller er ikke monteret i henhold til krav. Færre end to anordninger står til rådighed. - højre	Væsentlig fejl
3,5, 0, A, M	Udsyn, forrudeviskere \ - \ Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet).	Mindre fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyte, fejljusteret - højre	Væsentlig fejl
4,4, 2, A, V	Haveriblink, virker ikke	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Krængningsstabilisator, bøsning defekt - højre - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - højre - 1. aksel	Mindre fejl
8,1, 1, B, V	Gener, støj \ dæmpningssystem \ En del af støj dæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt. - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.