



Synsrapport

SynsID 34034664 (19-08-2024 kl. 14:51)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 08:58

Bilmærke	PEUGEOT	Model	207
(1) - Stelnummer	VF3WC9HVLAW027119	(2) - Reg.nr og nationalitet	AT21814 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	346.578 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	19-08-2024 kl. 14:51 - Albertslund Bilsyn ApS - , 2600 Glostrup		
(9) Synsvirksomhed	Albertslund Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

2,1, 3, A, V	Styrekugle, defekt - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysgyde, fejljusteret - venstre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgyde, virker ikke - begge - for	Væsentlig fejl
4,4, 3, A, V	Blinklygte, farve falmet - midtpå - begge	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - begge	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - venstre - yderst - 1. aksel	Mindre fejl
8,2, 2,2, A, V	Gener, udstødning \ Motor med kompressionstænding, tæthed \ Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, der er angivet på fabrikationsskiltet på køretøjet. 6 m-1	Væsentlig fejl
85,5, 4, B, M	Mangler. - 2. aksel - højre	Mindre fejl
5,3 - Aksler, og affjedring	Aksler, og affjedring, Bærearms bøsning defekt, for stort slid. 1. Aksel venstre	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødnings varmeskjold utilstrækkelig fastgjort	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.