



Synsrapport

SynsID 34040657 (20-08-2024 kl. 11:42)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:28

Bilmærke	CITROËN	Model	C 4 PICASSO
(1) - Stelnummer	VF7UA6FYC45147628	(2) - Reg.nr og nationalitet	DN62756 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	250.103 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-08-2024 kl. 11:42 - Bilsyn Ballerup - Energivej 23, 2750 Ballerup		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Ballerup		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

2,4, 0, A, M	Styreapparat, Sporing af hjul \ - \ Ikke i overensstemmelse med køretøjsfabrikantens data eller krav.	Mindre fejl
4,10, 0, C, V	El-stik, defekt, elektriske forbindelser virker ikke korrekt	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslysgt, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
4,3, 1, A, V	Lygter, stoplygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - højre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Slidindikator bliver synlig. - 1. aksel	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Selvbærende karrosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - panel - begge	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Selvbærende karrosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - travers - højre - for	Væsentlig fejl
86,3, 12, C, V	Chassis, karrosseri og opbygning mv. \ Tilstand \ Selvbærende karrosseri, førerhus og dele der er omfattet af Zone C, er ikke i overensstemmelse med kravene. - panel - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.