



# Synsrapport

SynsID 34042503 (20-08-2024 kl. 13:37)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 11:18

<b>Bilmærke</b>	MAZDA	<b>Model</b>	3
<b>(1) - Stelnummer</b>	JMZBL12Y201220525	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AL31808 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	254.932 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-08-2024 kl. 13:37 - Bilsyn Plus ApS - Kuldysen 19J, 2630 Taastrup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Plus ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpel. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

3,5, 0, A, V	Forrudevasker, defekt	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Lygter, forlygter \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - venstre - for	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - begge	Væsentlig fejl
5,2, 3, D, V	Aksler, hjul \ Dæk \ Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. - alle	Væsentlig fejl
6,1, 4, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn \ Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt. - bag	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, D, V	OBD, kontrollampe fejlindikation (styret tænding)	Væsentlig fejl
8,2, 1,1, B, V	Udstødningssystem, utæt, påvirker emissionsmåling - midtpå	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.