



Synsrapport

SynsID 34071113 (26-08-2024 kl. 09:06)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:09

Bilmærke	SEAT	Model	IBIZA ST
(1) - Stelnummer	VSSZZZ6JZBR050741	(2) - Reg.nr og nationalitet	DJ38963 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	335.713 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	26-08-2024 kl. 09:06 - Kvistgård Bilsyn - Oldenvej 19A, 3490 Kvistgård		
(9) Synsvirksomhed	Kvistgård Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt ✗

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, B, M	Lygter, forlygter \ Tilstand og virkemåde \ Lygte (parabol og glas) lidt defekt. - højre	Mindre fejl
4,2, 1, C, V	Baglygte, fastgørelse utilstrækkelig, meget alvorlig risiko for, at den falder af - højre	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Præstationer \ Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - højre	Væsentlig fejl
5,2, 3, H, M	Dæktryksovervågning (TPMS), kontrollampe melder fejl	Mindre fejl
3,1, 0, A, M	Synsfelt, reduceret udsyn, uden for området, der rengøres af forrudeviskere - for	Mindre fejl
4,5, 1, A, M	Tågelyslygte, virker ikke, (Lygte med flere pærer) ved flere LED-lyskilder: op til 1/3 virker ikke - bag	Mindre fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl
4,10, 0, C, V	El-stik, tilslutning ukorrekt, f.eks afbryder mangler	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, slidt ned til slidindikator - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - 2. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.