



Synsrapport

SynsID 34116024 (02-09-2024 kl. 11:49)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:38

Bilmærke	RENAULT	Model	CLIO
(1) - Stelnummer	VF1BR1G0H40105506	(2) - Reg.nr og nationalitet	AU59923 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	245.328 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	02-09-2024 kl. 11:49 - CB Bilsyn - Nordskellet 2, 8920 Randers		
(9) Synsvirksomhed	CB Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

8,2, 2,2, A, V	Røgtæthed, for høj 06.3 m-1	Væsentlig fejl
3,1, 0, A, V	Synsfelt, reduceret udsyn, udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige	Væsentlig fejl
3,4, 0, B, V	Forrudevisker, viskerblad defekt, mangler eller er tydeligvis defekt. Udsynet væsentlig forringet - venstre	Væsentlig fejl
3,3, 0, B, V	Førerspejl, defekt, virker ikke, svært beskadiget eller utilstrækkeligt fastgjort - højre	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Nærlysslygte, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - nærlysslygte - venstre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - begge - nummerpladelygte	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlysslygte, fejljusteret - højre - nærlysslygte	Væsentlig fejl
1,1, 16, E, V	Bremser, for lille eller for stor vandring i arbejdstempel eller membran - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, F	Dæk , mønsterdybde utilstrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene (under slidmål) - 2. aksel - højre	Farlig fejl
5,2, 3, E, V	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, slidt ned til slidindikator - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
2,1, 3, B, V	Styreapparat, for stort slid ved samlinger - 1. aksel - højre - styrekugle	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.