



# Synsrapport

SynsID 34133749 (04-09-2024 kl. 11:23)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 08:28

<b>Bilmærke</b>	Suzuki	<b>Model</b>	SWIFT
<b>(1) - Stelnummer</b>	JSAEZD11S00101064	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DP23379 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	226.832 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	04-09-2024 kl. 11:23 - Applus Danmark A/S - Sandemandsvej 2, 3700 Rønne		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

8,2, 1,2, B, V	Kulilteindhold, tomgang for høj 1,1 vol.%	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Forbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Bagbro, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, F	Dæk , mønsterdybde utistrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene (under slidmål) - 2. aksel - venstre	Farlig fejl
1,1, 16, E, V	Bremser, for lille eller for stor vandring i arbejdstempel eller membran - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 6, A, V	Kuglekobling aftagelig, mangler nøgle eller aftagelig del	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.