



# Synsrapport

SynsID 34163481 (09-09-2024 kl. 16:01)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 06:13

<b>Bilmærke</b>	Peugeot	<b>Model</b>	206 +
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF32M8HZAAY055556	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BW51279 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	279.431 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	09-09-2024 kl. 16:01 - Applus Danmark A/S - Langøvej 8, 4760 Vordingborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,13, 0, A, M	Akkumulator, fastgørelse utilstrækkelig - for	Mindre fejl
4,5, 1, A, V	Tågelyslygte, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære) ved LED-lyskilder: færre end 2/3 virker - højre - for	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - højre - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, fastgørelse utilstrækkelig - midtpå	Væsentlig fejl
5,3, 3, A, F	Bærekugle, fastgørelse utilstrækkelig, kan forventes at ville løsnes; retningsstabilitet påvirkes - venstre - for	Farlig fejl
5,3, 2, A, M	Støddæmper, fastgørelse utilstrækkelig, til chassis eller aksel - 1. aksel - højre	Mindre fejl
4,3, 1, A, V	Stoplysigne, virker ikke, ved en enkelt lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - venstre - bag	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

bærekugle løs kørsel fra syn til værksted max 30km/t
--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.