



# Synsrapport

SynsID 34166371 (10-09-2024 kl. 10:29)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:20

<b>Bilmærke</b>	Mazda	<b>Model</b>	323
<b>(1) - Stelnummer</b>	JMZBJ14P201270460	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	BC85392 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	216.263 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	10-09-2024 kl. 10:29 - Applus Danmark A/S - Turbinevej 2, 2860 Søborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Applus Danmark A/S		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt <b>X</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslygte, fejljusteret - begge - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Støddæmperkonsol, reparation ukorrekt - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
4,13, 0, A, V	Akkumulator, afskærmning utilstrækkelig	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, F	Forbro, reparation ukorrekt, flertallet af befæstningerne løse; dele er ikke tilstrækkeligt solide - højre - for	Farlig fejl
1,2 - Bremseudstyr, driftsbremse	Bremseudstyr, driftsbremse, bremsen hænger på 2 aksel begge hjul	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, rep af inderskærm højre for ikke korrekt udført	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, der er meget tæring bag og inderpaneler. alt det plade arbejde på bilen er ikke udført korrekt. Alt plade arbejdefremvises i grundmaling for kontrol.	

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.