



Synsrapport

SynsID 34735898 (17-12-2024 kl. 15:48)

Udskrevet d. 05-02-2025 kl. 19:05

Bilmærke	FORD	Model	KA
(1) - Stelnummer	WFOUXXLTRUAS75678	(2) - Reg.nr og nationalitet	CB52240 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	317.245 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-12-2024 kl. 15:48 - Bilsynesperten ApS - Odensevej 121, 5260 Odense		
(9) Synsvirksomhed	Bilsynesperten ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↷

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 34 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 46 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
1,4, 2, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Virkning \ Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 10 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
5,3, 2, A, V	Støddæmper, fastgørelse utilstrækkelig, ingen forbindelse til enten chassis eller aksel - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Udstødningssystem, utæt - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.