



Synsrapport

SynsID 9356598 (05-08-2010 kl. 16:08)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 09:18

Bilmærke	BMW	Model	325
(1) - Stelnummer	WBAAA110X0AE49234	(2) - Reg.nr og nationalitet	ZZ47433 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	186.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-08-2010 kl. 16:08 - Bagsværd Bilsyn ApS - Lerhøj 18, 2880 Bagsværd		
(9) Synsvirksomhed	Bagsværd Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

6, 73, farve, ukorrekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte - bag	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - venstre	
6, 74, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte - for - bag	
6, 74, placering, ukorrekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte - for	
7, 286, forhøjet tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 0,7 vol.%	
7, 286, tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 0,7 vol.%	
7, 287, -, ukorrekt	Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, Ny i version 2 1,04 lambda	
8, 149, -, defekt	Bærende elementer, bøsning i baghjulsophæng - højre	
4	Tandstang fri højde for lille, min 15 cm, målt 13 cm	
8	Dokumentation på skruerundervogn mangler	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.