



# Synsrapport

SynsID 11262404 (07-10-2011 kl. 12:49)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 20:37

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Bmw  | <b>Model</b>                        | X5   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WBAFF41000L051234  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | GB90066 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | N1-Varebil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 86.000 km.   |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 07-10-2011 kl. 12:49 - Applus Danmark A/S - Søren Frichs Vej 50, 8230 Åbyhøj |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 6, 72, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - højre |  |
| 2, 55, vægte, mangler | Identifikation og påskrifter, påskrift - begge            |  |
| 6, 92, -, defekt      | El-anlæg, lygter, reflekser mv., refleks - venstre - bag  |  |
| 5, 299, -, mangler    | Bremser, beslag for sprængwire, Ny i version 2            |  |
| 5                     | Bremsekontrollampe lyser                                  |  |
|                       |   |  |

## Servicebemærkninger

|             |
|-------------|
| T3025 L1010 |
|-------------|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.