



Synsrapport

SynsID 11289320 (13-10-2011 kl. 13:15)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 02:50

Bilmærke	BMW	Model	X5
(1) - Stelnummer	WBAFF41040L065685	(2) - Reg.nr og nationalitet	FH93390 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	124.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-10-2011 kl. 13:15 - Bilsyn Ikast ApS - Ellehammervej 3, 7430 Ikast		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Ikast ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

5, 299, -, mangler	Bremser, beslag for sprængwire, Ny i version 2	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.