



Synsrapport

SynsID 12715493 (27-08-2012 kl. 12:16)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 07:17

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | CHEVROLET | Model | ASTRO |
| (1) - Stelnummer | NDM15Z0JB259605 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DC86838 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 13.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 27-08-2012 kl. 12:16 - Bilsyn Herning ApS - Guldborgvej 4, 7400 Herning | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Herning ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt ✗ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--|---|--|
| 5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig | Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav 290 daN - 2. aksel | |
| 6, 67, -, fejljusteret | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - højre - for | |
| 7, 286, forhøjet tomgang, for høj | Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 0,6 vol.% | |
| 7, 287, -, ukorrekt | Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, Ny i version 2 1,09 lambda | |
| 10, 223, -, defekt | Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevasker | |
| 8, 138, zone B, tæret | Bærende elementer, forbro | |
| 8, 315, zone C, tæret | Bærende elementer, sidepanel, Ny i version 2 - højre - venstre | |
| 8, 307, zone B, tæret | Bærende elementer, bagvange, Ny i version 2 - højre - venstre | |
| 4, 17, slør, for stor | Styreapparat, hjælpepestyream - højre - venstre | |
| 4, 1, manchete, defekt | Styreapparat, styrekugle | |
| 8, 312, zone C, tæret | Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - venstre - bag | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.