



Synsrapport

SynsID 12873389 (04-10-2012 kl. 10:56)

Udskrevet d. 05-02-2025 kl. 17:58

Bilmærke	MAZDA	Model	3
(1) - Stelnummer	JMZBK14Z251190344	(2) - Reg.nr og nationalitet	XD21086 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	92.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	04-10-2012 kl. 10:56 - Pava Bilsyn - København Ø - Tomsgårdsvej 26, 2400 København NV		
(9) Synsvirksomhed	Pava Bilsyn - København Ø		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Jeg vil anbefale at De rustbeskytter Deres bil med undervognsbehandling igen indenfor 0-6 måneder, da Deres nuværende behandling er ved at være slidt op/udtørret.
Støj fra undervogn ved kørsel..
Begyndende tærring på bremseskiver 1 aksel 10mm

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.