



Synsrapport

SynsID 13483898 (26-02-2013 kl. 09:55)

Udskrevet d. 15-01-2025 kl. 11:23

Bilmærke	MAZDA	Model	MX-5
(1) - Stelnummer	JMZN186200114828	(2) - Reg.nr og nationalitet	YN35717 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	176.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	26-02-2013 kl. 09:55 - Udby Bilsyn og Antirust - Københavnsvej 520, 4760 Vordingborg		
(9) Synsvirksomhed	Udby Bilsyn og Antirust		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - højre - venstre	

Servicebemærkninger

Støj fra forhjul. Bremses bør efterses.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.