



Synsrapport

SynsID 13728816 (18-04-2013 kl. 16:00)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 15:23

Bilmærke	MAZDA	Model	MX5
(1) - Stelnummer	JMZNA18C200316275	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	126.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	18-04-2013 kl. 16:00 - Synshallen SB v/Allan Jürgensen - Østhavnsvej 35, 8000 Aarhus		
(9) Synsvirksomhed	Synshallen SB v/Allan Jürgensen		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Tag defekt flere steder. kabine meget slidt. Dårlig lakering revnet flere steder ved skærme og kofanger.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.