



Synsrapport

SynsID 14061317 (27-06-2013 kl. 09:57)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:08

Bilmærke	BMW	Model	X 5
(1) - Stelnummer	WBAFF41050L102811	(2) - Reg.nr og nationalitet	ZY56747 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	180.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-06-2013 kl. 09:57 - Dekra Bilsyn - Nørregade 36B, 8740 Brædstrup		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Forkofanger lak skade, V.F dør liste tærings/lak skade, Ridse v. bagskærm, H.B. Dør beklædning skade, Sten slag h. forskærm-
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.