



# Synsrapport

SynsID 14331010 (28-08-2013 kl. 11:18)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 19:47

<b>Bilmærke</b>	PEUGEOT	<b>Model</b>	205
<b>(1) - Stelnummer</b>	3741C47F5689756	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	ZU57501 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	137.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	28-08-2013 kl. 11:18 - Bilsyn Roskilde ApS - Københavnsvej 102, 4000 Roskilde		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Roskilde ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 22 % - 1. aksel	
5, 280, driftsbremse, for stor	Bremser, svingning i bremsekraft 31 % - 1. aksel - venstre	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - begge	
8, 158, fastgørelse, utilstrækkelig	Bærende elementer, fjeder - begge - for	
8, 141, toppeje, defekt	Bærende elementer, fjederben, Ny i version 2 - begge - for	
8, 156, slør, for stor	Bærende elementer, hjulleje - højre - bag	
8, 311, zone C, tæret	Bærende elementer, inderpanel, Ny i version 2 - venstre - bag	
8, 311, zone C, tæret	Bærende elementer, inderpanel, Ny i version 2 - venstre - for	
8, 312, zone C, tæret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - venstre - bag	
8, 315, zone C, tæret	Bærende elementer, sidepanel, Ny i version 2 - venstre - for	
8, 317, zone C, tæret	Bærende elementer, travers, Ny i version 2 - bag	
10, 225, -, defekt	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., hastighedsmåler	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.