



# Synsrapport

SynsID 14788009 (10-12-2013 kl. 10:11)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 12:41

<b>Bilmærke</b>	TOYOTA	<b>Model</b>	MR
<b>(1) - Stelnummer</b>	JT163SW2000053907	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	SN26830 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	288.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	10-12-2013 kl. 10:11 - Gentofte Bilsyn - Baunegårdsvej 8, 2820 Gentofte		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Gentofte Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5, 304, -, tæret	Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - alle	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte	
6, 71, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte - venstre	
6, 74, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte - højre - for	
7, 286, forhøjet tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 0,7 vol.%	
7, 286, tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kulilteindhold, Ny i version 2 0,9 vol.%	
7, 112, oliespild, for stor	Motor, støj, luftforurening mv., motor, Ny i version 2	
7, 107, -, utæt	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem	
8, 312, zone B, tæret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - venstre - bag	
10, 222, viskerblad, defekt	Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevisker, Ny i version 2	

Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.