



Synsrapport

SynsID 15618990 (11-06-2014 kl. 12:48)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:40

Bilmærke	MAZDA	Model	626
(1) - Stelnummer	JMZGF12P201163839	(2) - Reg.nr og nationalitet	SY31870 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	326.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-06-2014 kl. 12:48 - TipTop Bilsyn ApS - Kalundborgvej 2, 4540 Fårevejle		
(9) Synsvirksomhed	TipTop Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

8, 306, zone C, 20-50 mm, tæret	Bærende elementer, bagpanel, Ny i version 2 - højre - bag	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.