



# Synsrapport

SynsID 15670367 (20-06-2014 kl. 12:54)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 17:33

<b>Bilmærke</b>	MAZDA	<b>Model</b>	MX5
<b>(1) - Stelnummer</b>	JM1NA3516L0102493	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	107.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-06-2014 kl. 12:54 - Galten Bilsyn ApS - Silkeborgvej 16, 8464 Galten		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Galten Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Betinget godkendt ✓

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

## (6) Fejloversigt

8, 152, mønsterdybde, utilstrækkelig	Bærende elementer, dæk - bag	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.