Færdselsstyrelsen

Synsrapport

SynsID 15883959 (11-08-2014 kl. 14:36) *Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 20:49*

Bilmærke	BMW	**Model**	X5
(1) - Stelnummer	WBAFF41080L064636	**(2) - Reg.nr og nationalitet**	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	**(4) - Km. stand**	169.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-08-2014 kl. 14:36 - Dekra Bilsyn - Stagehøjvej 4, 8600 Silkeborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	**(7) - Synsresultat**	Under middel

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

KOFANGER FOR - RIDSET OG SKRAMMET. FRONTHJELM - MANGE LAKSKADER. FORSKÆRM HØJRE - RIDSET. SPEJLHUS HØJRE - RIDSET. FORDØR HØJRE - LAKSKADER OG RIDSET. INDSTIGNING HØJRE SIDE FOR - MEGET SKRAMMET. DØRBEKLÆNING HØJRE BAG - SKADET. BAGSKÆRM HØ
JRE - SKADE EFTER PÅKØRSEL. BAGKLAP - BULER. BAGDØR VENSTRE - RIDSET. INDSTIGNING VENSTRE FOR - RIDSET. FORSKÆRM VENSTRE - RIDSER.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.