



# Synsrapport

SynsID 16562408 (19-01-2015 kl. 09:35)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:58

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Suzuki  | <b>Model</b>                        | WAGON R  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | TSMMAA53S00117387   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | YN27542 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 124.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 19-01-2015 kl. 09:35 - Applus Danmark A/S - Røde Banke 113, 7000 Fredericia |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 6, 72, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - højre |  |
| 6, 69, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - begge   |  |
| 7, 107, -, defekt     | Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem - bag  |  |
| 8, 131, -, revnet     | Bærende elementer, skærm - højre - bag                    |  |
| 7                     | Korrekt miljømåling kan ej foretages                      |  |
|                       |   |  |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.