



Synsrapport

SynsID 16584380 (22-01-2015 kl. 12:41)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 12:49

Bilmærke	TOYOTA	Model	COROLLA VERSO
(1) - Stelnummer	NMTEZ15R90R001006	(2) - Reg.nr og nationalitet	TD93990 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	172.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-01-2015 kl. 12:41 - LK Invest, Kolding ApS - Ole Rømersvej 2, 6000 Kolding		
(9) Synsvirksomhed	LK Invest, Kolding ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - højre - venstre - bag	
5, 302, bremseflade, tæret	Bremser, bremsekive, Ny i version 2 - højre - venstre - for	
6, 70, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., baglygte - højre - venstre	
6, 73, farve, falmet	El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, Ny i version 2 - højre - venstre - midtpå	Ny i version 2
6, 90, sikring, mangler	El-anlæg, lygter, reflekser mv., ledningsnet	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - højre - venstre	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - højre - venstre	
7, 107, fastgørelse, utilstrækkelig	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem - bag	

Servicebemærkninger

Rustbeskyttelsen bør efterses.
Bageste bremsekiver står foran udskiftning.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.