



Synsrapport

SynsID 17421099 (20-07-2015 kl. 12:29)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 04:26

Bilmærke	SUZUKI	Model	WAGON R
(1) - Stelnummer	TSMMAA53S00149659	(2) - Reg.nr og nationalitet	UL56812 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	45.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-07-2015 kl. 12:29 - Quick Bilsyn ApS - Ryesgade 62, 2100 København Ø		
(9) Synsvirksomhed	Quick Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - bag - venstre - yderst	
5, 30, -, tæret	Bremser, bremserør - langsgående - for	
6, 73, farve, falmet	El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte, Ny i version 2 - venstre - for	Ny i version 2
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - begge	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - begge	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - begge	
7, 107, fastgørelse, utilstrækkelig	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem - for	

Servicebemærkninger

Jeg vil anbefale at de får deres nummerplade tyverisikret. det forventes der bliver stjålet op til 35000 nummerplader i 2014.
-Jeg vil anbefale at De rustbeskytter Deres bil med undervognsbehandling indenfor 0-3 måneder for at modvirke rustangreb.
Bremserør er overflade tæret. Dem som ikke bliver udskiftet bør renses og behandles

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.