



Synsrapport

SynsID 17584123 (27-08-2015 kl. 11:55)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 02:41

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZEW094631	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	25.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-08-2015 kl. 11:55 - Vestjysk-Bilsyn ApS - Jeppe Skovgaardvej 13, 6800 Varde		
(9) Synsvirksomhed	Vestjysk-Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

bule højre forløb. skrammer på bagkofanger. ridser på venstre bagdør. huller i beklædning. alle beklædninger i bagagerum skrammet
touran WVGZZZ1TZEW094631
kørt 25000 km norm 40000 km

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.