



Synsrapport

SynsID 17841389 (20-10-2015 kl. 15:07)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 09:22

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORT.KASSEVOGN
(1) - Stelnummer	WV1ZZZ70ZWH006577	(2) - Reg.nr og nationalitet	XM94360 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	652.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-10-2015 kl. 15:07 - DK-Bilsyn Horsens - Nørrebrogade 48, 8700 Horsens		
(9) Synsvirksomhed	DK-Bilsyn Horsens		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4, 1, slør, for stor	Styreapparat, styrekugle - højre	
5, 43, -, defekt	Bremser, ABS	
5, 334, -, defekt	Bremser, bremsekraftforstærker, Version 5: Ny	
5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 39 % - 2. aksel	
5, 304, -, mangler	Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - venstre - for	
5, 280, driftsbremse, for stor	Bremser, svingning i bremsekraft 20 % - højre - for	
6, 67, -, fejljusteret	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - højre	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - venstre - for	
8, 311, zone C, 20-50 mm, tæret	Bærende elementer, inderpanel, Ny i version 2 - venstre	
8, 312, zone C, tæret	Bærende elementer, inderkærm, Ny i version 2 - venstre - for - bag	
8, 312, zone C, tæret	Bærende elementer, inderkærm, Ny i version 2 - højre - for	
8, 317, zone C, tæret	Bærende elementer, travers, Ny i version 2 - højre - venstre - for	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.