



Synsrapport

SynsID 18088047 (10-12-2015 kl. 14:22)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:22

Bilmærke	BMW	Model	525D
(1) - Stelnummer	WBAMX31010C793902	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	62.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	10-12-2015 kl. 14:22 - PKBojesen ApS c/o Per Bojesen - Viborgvej 4, 7800 Skive		
(9) Synsvirksomhed	PKBojesen ApS c/o Per Bojesen		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Skade på v bagskærm og bagkofanger,skramme på h sidespejl,ridser og skrammer forkofanger,skrammer på førersæde (læder)
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.