



# Synsrapport

SynsID 18366945 (15-02-2016 kl. 15:46)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 23:36

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | VOLKSWAGEN  | <b>Model</b>                        | POLO   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WVWZZZ9NZ8B037288   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | YZ58584 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 127.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 15-02-2016 kl. 15:46 - Brovst Bilsyn ApS - Ophørt - Terndrupvej 82, 9460 Brovst |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Brovst Bilsyn ApS - Ophørt  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 10, 219, funktion, ukorrekt | Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., sikkerhedssele - højre - venstre - for |  |
| 5, 302, bremseflade, tæret  | Bremser, bremsekive, Ny i version 2 - indvendigt - begge - 1. aksel                 |  |
| 8, 158, -, knækket          | Bærende elementer, fjeder - højre - 1. aksel  |  |
|                             |   |  |
|                             |   |  |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.