



# Synsrapport

SynsID 18624647 (08-04-2016 kl. 13:54)

Udskrevet d. 25-09-2024 kl. 17:14

|                                      |   |                                     |                     |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Bilmærke</b>                      | MITSUBISHI  | <b>Model</b>                        | COLT                |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | XMCXN234A8F045242   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | ZE43105 DK          |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 124.000 km.         |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 08-04-2016 kl. 13:54 - Nørresundby Bilsyn ApS - Virkelyst 23A, 9400 Nørresundby |                                     |                     |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Nørresundby Bilsyn ApS  |                                     |                     |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Betinget godkendt ✓ |

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

## (6) Fejloversigt

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| 2, 54, fastgørelse, ukorrekt     | Identifikation og påskrifter, nummerplade, Ny version 9                            |  |
| 6, 72, -, virker ikke            | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - højre                          |  |
| 6, 67, lys/mørkegrænse, ukorrekt | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - højre                               |  |
| 10, 222, viskerblad, defekt      | Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevisker, Ny i version 2 - begge |  |
|                                  |  |  |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.