



# Synsrapport

SynsID 18963906 (17-06-2016 kl. 10:09)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 22:35

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | VOLKSWAGEN   | <b>Model</b>                        | GOLF   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WVWZZZ1JZ1B020520  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | AE75591 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 322.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 17-06-2016 kl. 10:09 - Ebeltoft Bilsyn - Julius Kajusvej 12, 8400 Ebeltoft |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Ebeltoft Bilsyn  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|  |  |  |
|--|--|--|
| 2, 54, fastgørelse, ukorrekt             | Identifikation og påskrifter, nummerplade, Ny version 9 - bag                                      |  |
| 5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig | Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav 200 daN  |  |
| 5, 277, driftsbremse, for stor           | Bremser, forskel i bremsevirkning 40 % - 2. aksel  |  |
| 5, 304, -, mangler                       | Bremser, stænkskærm, Ny i version 2 - venstre - 2. aksel   |  |
| 7, 112, oliespild, for stor              | Motor, støj, luftforurening mv., motor, Ny i version 2   |  |
| 10, 221, -, defekt                       | Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., rude, Ændret synsresultat til omsyn i version 6 - for |  |
|  |  |  |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.