



Synsrapport

SynsID 19292631 (29-08-2016 kl. 15:19)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:05

Bilmærke	FIAT	Model	RAPIDO
(1) - Stelnummer	ZFA25000001266919	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	54.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-08-2016 kl. 15:19 - Synshallen Esbjerg ApS - Hedelundvej 11A, 6705 Esbjerg Ø		
(9) Synsvirksomhed	Synshallen Esbjerg ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Skadet i bagenden flækket i plast og glasfiber mange steder buler og ridser på højre og venstre side
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.