



# Synsrapport

SynsID 19367297 (13-09-2016 kl. 09:44)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 21:18

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | RENAULT   | <b>Model</b>                        | CLIO   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | VF1BB1KEF36649959   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | AG21413 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 51.000 km.   |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 13-09-2016 kl. 09:44 - Aabenraa Synshal ApS - Stegholdt 8B, 6200 Aabenraa |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Aabenraa Synshal ApS  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| 6, 67, -, fejljusteret   | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlyslygte - venstre - for |  |
| 4, 7, manchete, defekt   | Styreapparat, tandstang - højre                              |  |
| 5, 43, tandkrans, defekt | Bremser, ABS, Ny i version 2                                 |  |
| 5, 30, -, tæt            | Bremser, bremserør - bag                                     |  |
| 8, 146, manchete, defekt | Bærende elementer, bærekugle i forhjulsophæng - venstre      |  |
|                          |  |  |

## Servicebemærkninger

|   |
|---|
| Højre inderste drivaksel manchete utæt. |
|---|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.