



# Synsrapport

SynsID 19605444 (01-11-2016 kl. 14:05)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 13:20

|                                      |                                                                                       |                                     |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Bilmærke</b>                      | MITSUBISHI                                                                            | <b>Model</b>                        | COLT                |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | XMCXNZ34A8F069481                                                                     | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | ZP55384 DK          |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg                                                               | <b>(4) - Km. stand</b>              | 25.000 km.          |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 01-11-2016 kl. 14:05 - Drive-In Bilsyn DK ApS - Måløv Værkstedstedsby 104, 2760 Måløv |                                     |                     |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Drive-In Bilsyn DK ApS                                                                |                                     |                     |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn - Første Syn                                                         | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Betinget godkendt ✓ |

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

## (6) Fejloversigt

|                       |                                                           |  |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 6, 72, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - begge |  |
| 6, 74, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte - bag          |  |
|                       |                                                           |  |
|                       |                                                           |  |
|                       |                                                           |  |

Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.