



Synsrapport

SynsID 19675513 (16-11-2016 kl. 13:34)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 21:19

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGJ596611134510	(2) - Reg.nr og nationalitet	AJ45683 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	85.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-11-2016 kl. 13:34 - Trekantens Bilsyn ApS - Torvegade 53, 7160 Tørring		
(9) Synsvirksomhed	Trekantens Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bilen har ridser og skrammer flere steder. Bule på bagklap, og mange små buler på HB dør.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.