



Synsrapport

SynsID 19716736 (25-11-2016 kl. 12:24)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 07:42

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | OPEL | Model | REKORD |
| (1) - Stelnummer | K1115597913 | (2) - Reg.nr og nationalitet | CU42152 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 72.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 25-11-2016 kl. 12:24 - Bilsyn Ulsted - Østergade 74, 9700 Brønderslev | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Ulsted | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩ |

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpel. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| 6, 68, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., fjernlyslygte - venstre | |
| 6, 73, -, virker ikke | El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte - venstre - for | |
| 6, 73, -, mangler | El-anlæg, lygter, reflekser mv., blinklygte - højre - venstre - midtpå | |
| 2, 53, -, kan ikke lokaliseres | Identifikation og påskrifter, NA, Ny version 9 | Ny version 9 |
| 8, 305, zone C, 20-50 mm, tæret | Bærende elementer, bagagerumbund, Ny i version 2 - højre - midtpå | |
| 7, 112, oliespild, for stor | Motor, støj, luftforurening mv., motor, Ny i version 2 | |
| 4, 13, fastgørelse, utilstrækkelig | Styreapparat, styrearm/stang - højre - inderst | |
| 4, 1, fastgørelse, utilstrækkelig | Styreapparat, styrekugle - højre - inderst | |
| 8, 156, slør, for stor | Bærende elementer, hjulleje - venstre - 1. aksel | |
| 10, 224, -, mangler | Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., førerspejl - højre | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.