



# Synsrapport

SynsID 20209902 (16-03-2017 kl. 12:32)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 02:38

<b>Bilmærke</b>	VOLVO	<b>Model</b>	245
<b>(1) - Stelnummer</b>	YV1245857P1953858	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	FB56256 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	310.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	16-03-2017 kl. 12:32 - Falster Bilsyn - Tuemosevej 4, 4850 Stubbekøbing		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Falster Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

5, 302, bremseflade, tætret	Bremser, bremsekive, Ny i version 2 - venstre - udvendigt - 2. aksel	
5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 55 % - 2. aksel	
5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 45 % - 1. aksel	
5, 280, driftsbremse, for stor	Bremser, svingning i bremsekraft 40 % - 2. aksel	
5, 280, driftsbremse, for stor	Bremser, svingning i bremsekraft 50 % - 1. aksel	
7, 286, forhøjet tomgang, for høj	Motor, støj, luftforurening mv., kuliteindhold, Ny i version 2 0,8 vol.%	
7, 287, -, ukorrekt	Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, Ny i version 2 1,19 lambda	
7, 107, -, utæt	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem	
7, 107, fastgørelse, utilstrækkelig	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem - bag	
8, 129, zone C, tætret	Bærende elementer, bund - venstre	
8, 166, virkning, svag	Bærende elementer, støddæmper - begge - 2. aksel	
8, 144, zone A, tætret	Bærende elementer, svingarm i baghjulsophæng - venstre	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.