



Synsrapport

SynsID 20210981 (16-03-2017 kl. 13:26)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 19:32

Bilmærke	MAZDA	Model	MX 5
(1) - Stelnummer	JMZNC188260102145	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	106.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-03-2017 kl. 13:26 - Aarup Bilsyn ApS - Smedevænget 1, 5560 Aarup		
(9) Synsvirksomhed	Aarup Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Der er ridser rund på hele bilen. Forkofanger bagkofanger døre spejle forskærme og bagskærme Stenslag på forkofanger og kølerhjelm.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.