



Synsrapport

SynsID 20215631 (27-09-2016 kl. 09:27)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 04:55

Bilmærke	MERCEDES	Model	E 220 CDI CLASSIC
(1) - Stelnummer	WDD2122021A858488	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	43.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-09-2016 kl. 09:27 - Bilsyn Køge ApS - Tigervej 14, 4600 Køge		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Køge ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bilen har buler og skrammer for bag højre og venstre side indtræk slidt hul i

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.