



Synsrapport

SynsID 20224406 (16-03-2017 kl. 15:29)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:46

Bilmærke	BMW	Model	X3
(1) - Stelnummer	WBAWY510900E22766	(2) - Reg.nr og nationalitet	DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	75.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-03-2017 kl. 15:29 - Skive Quick Syn - Katkjærvej 4, 7800 Skive		
(9) Synsvirksomhed	Skive Quick Syn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Billede 1 stelnummer, billede 2 dyb ridse på højre fordør, billede 3 mange ridser i dørfals højre bag, billede 4 baglygte revnet, billede 5 bagkofanger skadet, billede 6 bagdifuser skadet, billede 7 d

ørbeklædning v.f. skadet.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.