



Synsrapport

SynsID 20235827 (22-03-2017 kl. 08:23)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 03:23

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGJ596611151691	(2) - Reg.nr og nationalitet	AK58831 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	100.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	22-03-2017 kl. 08:23 - Trekantens Bilsyn ApS - Tørvegade 53, 7160 Tørring		
(9) Synsvirksomhed	Trekantens Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bilen har adskillige ridser og skrammer mange steder hele vejen rundt. Bilen har bule på motorhjelme og på HB skærm.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.