



Synsrapport

SynsID 20276933 (29-03-2017 kl. 15:48)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 04:42

Bilmærke	HONDA	Model	HR-V
(1) - Stelnummer	JHMGH37501S200510	(2) - Reg.nr og nationalitet	AT82404 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	263.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	29-03-2017 kl. 15:48 - Larsen Bilsyn ApS - Falkevej 11, 3400 Hillerød		
(9) Synsvirksomhed	Larsen Bilsyn ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

4, 1, slør, for stor	Styreapparat, styrekugle - højre	
5, 277, driftsbremse, for stor	Bremser, forskel i bremsevirkning 30 % - 1. aksel	
5, 280, driftsbremse, for stor	Bremser, svingning i bremsekraft 36 % - 1. aksel	
6, 70, -, defekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., baglygte - venstre	
6, 72, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte - højre	
6, 67, lys/mørkegrænse, ukorrekt	El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysgyde - begge	
6, 69, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte - begge	
6, 71, -, virker ikke	El-anlæg, lygter, reflekser mv., stoplygte - venstre	
7, 287, -, ukorrekt	Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, Ny i version 2 1,8 lambda	
7, 107, -, utæt	Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem	
8, 312, zone C, tætret	Bærende elementer, inderskærm, Ny i version 2 - højre - venstre - bag	
8, 165, fastgørelse, utilstrækkelig	Bærende elementer, krængningsstabilisator - højre - 1. aksel	
5	Bremsesvive 1 aksel venstre tætret	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.