



# Synsrapport

SynsID 20355056 (18-04-2017 kl. 10:30)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 11:32

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | SUZUKI   | <b>Model</b>                        | WAGONR   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | TSMMA53S00153179   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | CF24516 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 215.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 18-04-2017 kl. 10:30 - Hjørring Synshal A/S (ophørt) - Grønnevold 3, 9800 Hjørring |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Hjørring Synshal A/S (ophørt)  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|  |  |  |
|--|--|--|
| 5, 272, parkeringsbremse, utilstrækkelig | Bremser, bremsekraft, Nyt i version 2: Målekrav 0 daN - venstre                  |  |
| 7, 287, -, for høj                       | Motor, støj, luftforurening mv., lambda-værdi, Version 2: Ikke aktiv 1,10 lambda |  |
| 7, 107, -, utæt                          | Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem                               |  |
| 7, 320, kontrollampe, fejlindikation     | Motor, støj, luftforurening mv., OBD, Ny i version 2                             |  |
| 8, 306, zone C, tæt                      | Bærende elementer, bagpanel, Ny i version 2 - højre - venstre                    |  |
|  |  |  |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.